

**Service Bulletin**

**Maintenance**

Publié par :

Publié le : 10-05-2016 20:00:00

Van's vient de publier un Service Bulletin ([SB 16-03-28](#)) applicable avant le prochain vol.

A priori rien de bien compliqué, si aucune crique n'est détectée sur le longeron arrière de l'aile au niveau des rivets de fixation du support d'aileron.

Du côté droit, après examen de la photo zoom ci-dessous de défaut au niveau du longeron arrière (après avoir démonté les montages arrière par digital et coupé les deux poteaux avant de procéder au montage), il faut vérifier la position des deux poteaux sur un boulon avec un écrou frein.