

**Service Bulletin**

**Maintenance**

Publié par :

Publié le : 04-02-2014 10:30:00

[fr]Van's vient de publier deux Service Bulletin. Tous les deux concernent l'empennage, il s'agit dans un premier temps de faire des inspections visuelles puis si des criques sont détectées de mettre en place des renforts. Les kits de renforts devraient être disponibles à partir de la semaine prochaine.

Le premier Service Bulletin ([SB 14-02-03](#)) concerne le longeron avant du plan fixe horizontal. Il concerne les avions au hangar, se concerne les deux galgins arrière et une douille. Ce sera le plus délicat à appliquer en cas de découverte de criques puisqu'il s'agit de passer à la cisaille autour des rivets de fixation des points d'attache. La mise en place des renforts est plus simple que pour le cas précédent.

Pour information, tous les Service Bulletin des avions Van's sont disponibles sur cette [page](#)..

[/fr]