Service Bulletin 2

http://www.notreavion.net/modules/news/article.php?storyid=172

Service Bulletin 2

Maintenance Publi $\tilde{A}f\hat{A}$ © par :

Publi $\hat{A}f\hat{A}$ ©e le : 05-02-2014 17:00:00

Aujourd'hui, passage au hangar pour appliquer les deux r $\tilde{A}f\hat{A}$ ©cents Service Bulletin. Pour acc $\tilde{A}f\hat{A}$ ©der facilement avec de l' $\tilde{A}f\hat{A}$ ©clairage j'utilise une petite cam $\tilde{A}f\hat{A}$ ©ra de dentiste trouv $\tilde{A}f\hat{A}$ ©e sur E-bay. La r $\tilde{A}f\hat{A}$ ©solution est bonne, 6 petites LED fournissent un $\tilde{A}f\hat{A}$ ©clairage plus que suffisant (voir ICI, ou rechercher "Dental camera sur E-bay).

ŁPici lesuphotos films pocifias particas de la propies de

Aucune crique n'a $\tilde{A}f\hat{A}\odot t\tilde{A}f\hat{A}\odot d\tilde{A}f\hat{A}\odot tect\tilde{A}f\hat{A}\odot e$.

Page 1 / 1